

Felhívás önkormányzati vagyon értékesítésére

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének vonatkozó rendelkezései alapján Nyíradony Város Polgármestere meghirdeti a Nyíradony Város Önkormányzata tulajdonát képező:

XVF-557 forgalmi rendszámú Schwarzmüller típusú platós félpótkocsit, melynek

eladási ára: 396.000 Ft + ÁFA azaz háromszázkilencvenhatezer forint + ÁFA

A vételi ajánlat benyújtásának módja:

Tasó Béla polgármester nevére

Nyíradony Város Önkormányzata 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. személyesen vagy postai úton, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni „XVF-557”

A felhívást kiíró fenntartja jogát, hogy az értékesítéssel kapcsolatos eljárást visszavonja és eredménytelenné nyilvánítsa.

További részletes felvilágosítást Nyíradony Város Polgármestere nyújt személyesen vagy +3652203692 telefonszámon.

Nyíradony, 2020. 10. 07.


Tasó Béla
polgármester



Sorszám: 22-2/2020.

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A XVF-557 frsz.-ú Schwarzmüller platós félpótkocsi forgalmi érték meghatározása

A szakértői vélemény 18 számozott oldalból áll mellékletek nélkül

Készítette: Csoma Béla SZ 271890 Igazságügyi Szakértői Igazolványszám
(Nyilv. Sz.: 008706)

A szakvélemény 3 példányban készült, kapják:
1.-2. példányt a Megbízó; 3. példányt a szakértői irattár

 példány



Debrecen, 2020. július 13.

igazságügyi szakértő

I. MEGBÍZÁS

Megbízó. igazságügyi szakértőként megbízott szakvélemény készítésével, a XVF-557 frsz.-ú Schwarzmüller platós félpótkocsi jelenlegi forgalmi értékének meghatározásával.

A vizsgálatban szereplő gépjármű adatai Jármű Szolgáltatás Platform alapján (1. sz. melléklet JSZP adatlap 1.-2.-3.-4.-10. oldal):

Adat megnevezés	Adat
Rendszám	XVF-557
Gyártmány, típus	Schwarzmüller SPA 3/E
Alvázszám	94994
Gyártási év / Első forgalomba helyezés	1994 / 1994.05.10
Jelleg	O4 – pótkocsi 10 t felett (nyerges platós félpótkocsi)

II. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

A XVF-557 frsz.-ú félpótkocsi, ezen járműveknél nincs EUROTAX vagy DAT használt jármű adatbázis, aktuális használtpiaci árjegyzés alapján lehet meghatározni a járművek forgalmi értékét. A forgalmi érték meghatározásához megfelelő darabszámú azonos jellemzőkkel bíró járműhirdetés alapján lehetséges, kiszűrve a hibás, megtévesztő hirdetéseket.

A kínálati árakból a feltételezett eladási árakat 10 %-os korrekcióval képezzük (a tényleges adásvétel a kínálati árhoz képest 90 %-os áron jön létre)

A kínálatban szereplő járművek és a vizsgált XVF-557 frsz.-ú félpótkocsi eltérő jellemzőit figyelembe kell venni a forgalmi érték meghatározásnál (pl. forgalomban lévő jármű, kor, futásteljesítmény)

A magyarországi nagyhaszonjármű használtpiaci kínálat www.hasznaltauto.hu alacsony darabszámú, elfogadott gyakorlat a német www.mobile.de kínálati árainak áttekintésével végzett forgalmi értékmeghatározás, ezen a honlapon nem csak német, hanem lengyel, belga, olasz és magyar hirdetések is megtalálhatóak.

EUROTAX és DAT kiadvány, értékelés

Függetlenül attól, hogy konkrét árjegyzés, adat nincs az EUROTAX katalógusban a vizsgált járművekről, az értékelés szempontjai, elve érvényes a piacmegfigyelés alapján történő ármeghatározásra is, így összefoglalom a **EUROTAX** kiadvány értékelés leírását (a kiadó írásos hozzájárulásával):

- 2002. évtől évente négyszer jelenik meg a kiadvány,
- nettó (ÁFA nélküli) eladási árakat tartalmaz a katalógus,
- árjegyzés átlagos járművekre vonatkozik, részletes leírás külön pontban.

Használt jármű árak

- piacmegfigyelés és adatgyűjtés alapján Magyarország területén,
- piaci kínálatnál korrekciók elvégzésével, piaci trendek alapján az egyes gyártási évekhez tartozó átlagjármű árjegyzését meghatározzák,
- 3 hónapig érvényes az így meghatározott ár.

Átlagjármű jellemzői:

- balesetmentesek,
- üzemkész és forgalombiztos állapotban van,
- következő műszaki vizsga leghamarabb 6 hónap múlva esedékes,
- május hónapban lettek új állapotban forgalomba helyezve,
- a kategóriájukra jellemző átlagos futásteljesítménnyel rendelkeznek,
- a gépjárműveken a gyártási év és a futott kilométerek alapulvételével elvárható elhasználódást erősen meghaladó elhasználódás nem lehet,
- valamennyi műszaki egységnek működőképes állapotban kell lennie,
- az alváz repedés és törésmentes kell hogy legyen, azon semmiféle deformáció, gyűrődés vagy erősebb korrózió nem lehet,
- a felépítményen nem fordulhat elő a normál elhasználódást meghaladó károsodás, különösképpen nem az oldalfalakon, a rakfelületen és a billenőhídon,
- a kormánymű, az első és a hátsó tengely, a fékrendszer és a gumiabroncsok meg kell, hogy feleljenek a német KRESZ műszaki előírásainak.

A fenti feltételrendszer együttes teljesülése a gyakorlatban legfeljebb véletlenszerűen fordul elő, ebből következik, hogy egy konkrét gépkocsi forgalmi érték meghatározásához a rögzített feltételektől való eltérések esetén az értékcorrekciókat indokolt elvégezni.

Az árjegyzés tartalmazza az adott típus alapfelszereltségét.

Átlagos futásteljesítmény

A katalógus a járművek futásteljesítményét a hazai gépkocsipark futásnorma elemzése alapján tartalmazza.

Műszaki adatok

- Modell esetén: Motor hengerűrtartalom, motorteljesítmény, hengerek száma, EURO besorolás,
- Típusok esetén: kivitel, üzemanyagfajta, tengelytáv, össztömeg, hasznos tömeg.

Forgalmi érték meghatározása

A jármű forgalmi értékének meghatározásához a katalógusban közölt használtautó árjegyzésekből kiindulva az alábbi főbb értékcorrekciókat feltétlenül indokolt figyelembe venni:

- **hónap korrekció (levonás** indokolt május előtti forgalomba helyezésnél, **hozzáadás** indokolt május utáni forgalomba helyezésnél),
- **kilométer**-korrekció táblázat szerint (levonás indokolt az átlagostól nagyobb futás esetén, hozzáadás kisebb futás esetén – kategóriánként külön táblázatban az átlagfutás és az alkalmazandó korrekció),

- járműállapot-korrekció az átlagtól eltérő állapot figyelembe vételéhez

Általános járműállapot az értékelő skála szerint	Járműállapot-korrekció (%)		
	0-12 hónapos gk.	12-24 hónapos gk.	2 év felett
1. osztály	0 - +10%	+10 - +15%	+15 - +20%
2. osztály	0 - +5 %	+5 - 7.5%	+7.5 - +10%
3. osztály	0 %	0 %	0 %
4. osztály	0 - (-5)%	(-5) - (-7.5)%	(-7.5) - (-10)%

Értékelés	Műszaki állapot	Fényezés	Belső terek
1. osztály	Újszerű általános műszaki állapot. Szakmühelyben rendszeresen karbantartott. A karosszérián kijavíthatlan sérülés vagy értékcsökkenést okozó kijavított előzménykár nincs. A jármű minden szerkezeti eleme kifogástalan, működőképes, a kopásnak kitett alkatrészek állapota azok közeli cseréjét nem indokolja. A szélvédők épek, sértetlenek, karcmentesek. A kilométerfutás a korra és kategóriára jellemző átlagértéket nem haladja meg.	A fényezés eredeti, illetve azon értékcsökkenést okozó javítás nem történt. A karosszérián karcolás ill. korróziós nyom nem fordulhat elő.	Az ülések kárpitozása az utastér és csomagtér burkolatai újszerűek, tiszták, sérülés- és kopásmentesek. A csomagtér és a motortér felületbevonata ép, sértetlen
2. osztály	Jó általános állapot. Szakmühelyben rendszeresen karbantartott. A karosszérián kijavíthatlan sérülés vagy értékcsökkenést okozó kijavított előzménykár nincs. A jármű minden szerkezeti eleme kifogástalan, működőképes, a kopásnak kitett alkatrészek állapota azok közeli cseréjét nem indokolja. A szélvédők épek, sértetlenek, karcmentesek. A kilométerfutás a korra és kategóriára jellemző átlagértéket jelentősen nem haladja meg.	A fényezés jó állapotú eredeti, vagy jó minőségű javított elem-fényezés. Teljes elemfényezés nem lehetséges. Felületi jellegű karcok előfordulhatnak, korrózió azonban nem.	Az ülések kárpitozása, az utastér, csomagtér burkolatai tiszták, sérülés és kopásmentesek. A csomagtér felületbevonata a korrózióvédelmi és esztétikai funkcióknak megfelel, azonban kisebb kopások felületi jellegű karcosságot előfordulhat, horpadás, deformáció azonban nem.
3. osztály	Átlagos állapot. A karosszérián kisebb kijavíthatlan sérülések előfordulhatnak, korábbi javítások nyomai felfedezhetők. A szerkezeti elemek rendeltetésüknek megfelelően működőképesek, a kopásnak kitett alkatrészek állapota nem veszélyezteti a forgalom és üzembiztonságot. A szélvédőkön kis kiterjedésű karcosság, kavicsfelverődés előfordulhat, azonban ezek az első szélvédő esetén nem eshetnek az un. távollátási mezőbe.	Az eredeti fényezés kissé matt, újrafényezés esetén annak állapota jó. Kisebb sérülések a felületi jellegűnél mélyebb karcok, köfelverődés nyomai, helyi javítások és kis felületrészekre kiterjedő, de nem mély korróziós nyomok előfordulhatnak. Jelentős színeltérés nem engedélyezett.	Az ülések kárpitozása, az utastér és csomagtér burkolatai átlagos állapotúak, fakulás, kopás előfordulhat. A csomagtér lemezein kisebb sérülések, horpadások előfordulhatnak, jelentősebb deformáció azonban nem, a bevonat mélyebb karcokat, kopást tartalmazhat, a bevonat sérüléseinél azonban csak helyi és felületi jellegű korrózió megengedett.
4. osztály	Elhasznált, elhanyagolt állapot. A karosszérián kisebb-nagyobb horpadások, meghúzások, mélyebb karcok előfordulhatnak. Korábbi sérülések szakszerűtlen javításának nyomai felfedezhetők, azonban nincs kocsiszekrény vagy váz-deformáció. A karosszériaelemek összeillesztési felületein a korrózió megkezdődött, a lemezek helyenként átrozsdásodás tapasztalható. A szerkezeti elemek működőképesek, azonban kisebb alkatrészcserek, beállítások szükségesek. A kopásnak kitett alkatrészek állapota akár a forgalom- és üzembiztonságot is veszélyeztetheti. A réteges szélvédőkön repedés, karcosság az un. távollátási mezőben is előfordulhat.	Az eredeti fényezés matt, fakult. Az újrafényezés minősége rossz, az egyes rétegek elválhatnak egymástól. A fényezési réteg alatt helyi korróziós nyomok, felhólyagzások láthatók.	Az utastér kopott ill. elhanyagolt. A kárpitokon foltok, szakadások, erős elhasználtság jelei tapasztalhatók. A csomagtér erősen használt, kopott, a motortér szennyezett, esetleg olajfolyási nyomokkal.

További korrekciók az értékelés során:

- Gumiabroncs állapota
- alváz és kabin tartozékai miatt hozzáadás indokolt
- felépítmény értéke miatt hozzáadás indokolt
- felépítmény tartozék miatt hozzáadás indokolt (pl. emelőhátfal)

- **hozzáadás** indokolt a főegységek szakszerű felújításának, illetve cseréjének figyelembevételéhez, levonás indokolt bármilyen jellegű javítás vagy csere szükségessége esetén, a javítási költség teljes összegében;
- **levonás** indokolt a járművön lévő feliratok eltávolítási költségének figyelembevételéhez,
- **levonás** indokolt figyelembe venni továbbá a fentiekben nem ismertett paraméter szerinti, mely a jármű értékét csökkenti
- **hozzáadás** indokolt figyelembe venni továbbá a fentiekben nem ismertett paraméter szerinti, mely a jármű értékét növeli.

III. SZAKÉRTŐI MEGÁLLAPÍTÁSOK

III.1. Járműszemle

Szemle időpontja, helye: 2020.06.23 18.00 óra, Hajdúsámson, Diósvári dűlő 9.

A járművizsgálat módja: szemrevételezés, fényképfelvétel készítése (fotók mellékletben).

Megállapítások az XVF-557 frsz.-ú félpótkocsira vonatkozóan:

- EUROTAX átlagjármű jellemzőknek NEM megfelel,
- műszaki vizsga 2016.03.09-én lejárt, forgalomból ideiglenesen kivonva 2016.02.10-től (jelenleg is), - JSZP adatlap
- abroncsok: méret 385/65 R 22,5, elhasznált/"előregedett" abroncsok, vágott futófelület, csere szükséges,
- Hátsó aláfutásgátló sérült,
- Alu oldalfalak, oszlopok hiányoznak! 2014-2015 évi műszaki vizsga fotók mellékelve, ezeken láthatóak a jelenleg hiányzó elemek,
- Padlólemez, padlódeszkák cseréje indokolt,
- 4 éve leállított jármű, nem indítható, menetpróba nem lehetséges, elhanyagolt állapot.
- működési próbához átvizsgálás és szükség szerinti javítás indokolt,
- gumi, műanyag alkatrészek, tömítések (pl. légrugók, fékcsövek, fékkamra membrán) tönkremennek a 4 éves leállás során,
- Fékszerkezet ellenőrzése szükséges, elavult dobfékes SAF hidak (hosszú állás alatt megszorulnak, korrodálnak egyes alkatrészek,
- Korróziós nyomok a félpótkocsi fotók szerint.

Jelen jármű esetében a forgalomképes, napi használatra alkalmas járművek árjegyzése nem vehető figyelembe, ezen járműre vételi ajánlatot csak egy szűk járműjavítói tapasztalattal, háttérrel rendelkező járműkereskedő képes vételi ajánlatot tenni, akik a saját tervezett árrésükkel kalkulálnak (vételi, azaz kereskedői árréssel csökkentett ár)

Műszaki vizsgáztatáshoz oldalfalak pótlása szükséges (vagy jellegváltozás miatt átalakítási engedélyeztetés)

III.2. Piaci kínálat áttekintése

A www.mobile.de honlapon 1993-1998 évjárat között platós Schwarzmüller félpótkocsi találat nincs (2. sz. melléklet www.mobile.de lekérdezés).

A forgalmi érték meghatározáshoz szükséges megfelelő darabszámú minta, kínálati darabszámhoz az alábbi jellemzőkkel bíró járműkínálatot vizsgáltam:

1. 1993-1998-es évjáratú platós félpótkocsik bármilyen gyártmány www.mobile.de, 3. sz. melléklet,
2. 1993-1998-es évjáratú platós félpótkocsik bármilyen gyártmány www.hasznaltauto.hu 4. sz. melléklet

III.2.1. 1993-1998-es évjáratú platós félpótkocsik bármilyen gyártmány www.mobile.de 3. sz. melléklet

A 1993-1998 évjáratú platós félpótkocsi www.mobile.de kínálati listáját az 3. számú melléklet tartalmazza, táblázatban összefoglalva az alábbi:

Ssz.	Gyártmány	Forgalomba helyezés	KOR (év)	Nettó kínálati ár (EUR)	Nettó kínálati ár (Ft)	Nettó eladási ár (EUR)	Nettó eladási ár (Ft)
1	Ackermann	1995	25,0	1 300	455 000	1 170	386 100
2	Wackent	1995	25,0	1 950	682 500	1 755	579 150
3	Schmitz	1998	22,0	2 450	857 500	2 205	727 650
4	Fruehauf	1995	25,0	2 900	1 015 000	2 610	861 300
5	Kel-Berg	1996	24,0	3 450	1 207 500	3 105	1 024 650
6	York	1995	25,0	3 500	1 225 000	3 150	1 039 500
7	M&G	1995	25,0	3 500	1 225 000	3 150	1 039 500
8	Schmitz	1998	22,0	3 600	1 260 000	3 240	1 069 200
9	Schmitz	1998	22,0	3 900	1 365 000	3 510	1 158 300
10	Fruehauf	1997	23,0	2 900	1 015 000	2 610	861 300
11	Samro	1997	23,0	3 250	1 137 500	2 925	965 250
12	Kögel	1998	22,0	3 300	1 155 000	2 970	980 100
13	Groene	1997	23,0	3 400	1 190 000	3 060	1 009 800
1-5. tételek átlaga:			24,2				715 770
1-13. tételek átlaga:			23,5				900 138
Ssz.	Rend-szám	Forgalomba helyezés	KOR (év)				
	XVF-557	1994.05.10	26,0				

III.2.2. 1993-1998-es évjáratú platós félpótkocsik bármilyen gyártmány www.hasznaltauto.hu 4. sz. melléklet

A www.hasznaltauto.hu aktuális 1993-1998.év közötti forgalomba helyezésű bármilyen gyártmányú platós félpótkocsi kínálatot az 4. sz. melléklet tartalmazza. Táblázatban összefoglalva az alábbi:

Ssz.	Gyártmány	Forgalomba helyezés	KOR (év)	Nettó kínálati ár (Ft)	Nettó eladási ár (Ft)
1	Schwarz Müller	1993	27,0	600 000	540 000
2	Schmitz	1997	23,0	650 000	585 000
3	KÖGEL	1993	27,0	750 000	675 000
4	Schmitz	1995	25,0	950 000	855 000
5	Schmitz	1998	22,0	1 500 000	1 350 000
6	LECINENA	1998	22,0	1 650 000	1 485 000
7	KÖGEL	1998	22,0	1 700 000	1 530 000
8	KÖGEL	1995	25,0	1 890 000	1 701 000
1-4. tételek átlaga:			25,5		663 750
1-8 tételek átlaga			24,1		1 090 125
Ssz.	Rend-szám	Forgalomba helyezés	KOR (év)		
	XVF-557	1994.05.10	26,0		

III.3. Az XVF-557 frsz.-ú Schwarz Müller félpótkocsi forgalmi értéke

A III.2.1 és III.2.2. pont alapján a napi használatra alkalmas, forgalomképes XVF-557 frsz.-ú félpótkocsi forgalmi értéke 660 000 Ft-ban határozható meg.

A több éve üzemképtelen állapotban álló, jelenleg is üzemképtelen, hiányos (alu oldalfalak pótlása jelentős költségigényű) jármű esetében a forgalmi értéket a napi használatra alkalmas jármű 60 %-os értékén határozom meg (660 000 Ft x 60 %), azaz 396 000 Ft.

IV. VÁLASZ A MEGBÍZÓ KÉRDÉSEIRE

Az XVF-557 frsz.-ú Schwarz Müller SPA3 félpótkocsi forgalmi értéke jelenlegi 2020.06.23-i járműszemlén bemutatott -állapotban:

nettó 396 000 Ft (ÁFA nélkül)



Debrecen, 2020. július 13.

igazságügyi szakértő

Járműszemle fotók- műszaki vizsga 2014. évben



Járműszemle fotók- műszaki vizsga 2014. évben



Járműszemle fotók- műszaki vizsga 2015. évben





Járműszemle fotók- 2020.06.23



Wilhelm Schwarzmüller		Anhängers- u. Karosseriefabrik		Hanzing b. Schärding O.Ö.	
Fahrg.Nr., Bauj	94994	1894	Satteldeck		kg
Eigengewicht	12000	kg	1. Achse		kg
Nutzlast	27000	kg	2. Achse		kg
Ges. Gewicht	41000	kg	3. Achse		kg
Bremse					



Járműszemle fotók- 2020.06.23



Járműszemle fotók- 2020.06.23



Járműszemle fotók- 2020.06.23







Járműszemle fotók- 2020.06.23



XVF557 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:

JSZP/XVF557/18178367/28062020/A

Gyártmány	SCHWARZMÜLLER
Típusjel	SPA 3/E
Forgalmi állapot	Hivatalból ideiglenesen kivonva
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	1994.05.10.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	1994.05.10.
Eddigi tulajdonosok száma	8
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	XVF557

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	SCHWARZMÜLLER
Típusjel	SPA 3/E
Jármű kategória	O4 - Pótkocsi 10 t felett
Gyártás éve	1994

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	04 PIROS
-------------	-----------------

Együttes tömeg **33 000 kg**

Saját tömeg **6 680 kg**

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2014.01.14.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámablója gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Nem vizsgálható

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányok valóságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://szuf.magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,043cd27a-4217-448b-973d-ff502a7c582d

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2008.07.30.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázsáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Nem vizsgálható

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valóságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://szuf.magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,cd882ba2-1201-446a-a8a9-2194212add58

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg **Hivatalból ideiglenesen kivonva**

Kezdetre **2016.02.10.**

FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁSOK

Záradék megnevezése

A jármű lefoglalás hatálya alatt áll.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2015.03.09.

Nyilvántartott rendszám	XVF557
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2016.03.09.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	Schwarzmüller
Kereskedelmi leírás	SPA 3/E
Típusjel	SPA 3/E
Jármű kategória	O4 - pótkocsi 10 t felett
Járműfajta	Pótkocsi
Gyártás éve	1994

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	04 - Piros
Másodlagos szín	08 - Szürke
Másodlagos szín helye	Oldalidom
Jármű jelleg	Félpótkocsi
Együttes tömeg	33 000 kg
Saját tömeg	6 680 kg
Tengelyek száma	3

1.sz. melléklet

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Nem**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2020.06.28. 19:42:52



Startseite » Schnellsuche Lkw » Detailsuche: Auflieger

Detailsuche: Auflieger – neu oder gebraucht

4 Angebote

Fahrzeugzustand

Neu

Gebraucht

Kategorie, Marke, Modell

Kategorie

Pritsche

Marke

Schwarzmüller

Modell

z. B. Tandem, AN 18, AZP 18 ...

[Weitere Fahrzeuge hinzufügen](#)

Fahrzeugsuche

Erstzulassung

1993

1998

Preis

von

bis

Brutto

Netto

Mwst.

Beliebig

Standort

Land

Beliebig

Ort oder PLZ eingeben

Umkreis zum Zentrum

Kein

Ausstattung

Luftfederung

Scheibenbremse

Achsen

Beliebig

2

3

Mehr als 3

Zulässiges Gesamtgewicht

von

bis

Nutzlast

von

bis

Sicherheit

ABS

EBS

Fahrzeughistorie und Angebotsdetails

Inserat online seit

Beliebig

HU neu

Vermietung möglich

Inserate mit Bildern

Inserate mit Video

Reduzierter Preis

Anbieter

Beliebig

Privatanbieter

Händler

Firmenfahrzeuge

Händlerbewertung

Beliebig

Ab

Ab

0 Angebote

Screen reader users: Please switch to forms mode for this link.

Feedback

Hier klicken, um Feedback zu dieser Seite zu geben



Startseite » Schnellsuche Lkw » Meine Lkw-Suche (Auflieger) » 27 Angebote

Suche teilen Neue Suche

Detailsuche

27 Angebote entsprechen Deinen Suchkriterien

Fahrzeugzustand Neu, Gebraucht ändern

Erstzulassung von 1994 Luftfederung Erstzulassung bis 1998 Achsen 3 Pritsche

Kategorie, Marke, Modell Pritsche ändern

Sortieren nach Preis aufsteigend

Suche speichern

Preis (€) von bis Erstzulassung 1994 1998



Ackermann Fruehauf PS 24/13,6 EL **GUTER ZUSTAND!BPW-Achsen 1.300 € (Netto) 1.547 € (Brutto) 19,00% MwSt. EZ 10/1995, 3 Achsen Pritsche LKW-Handel Daniel Konegen (69) DE-59073 Hamm, Händler Leasing Kontakt Parken

27 Angebote

Standort Beliebiger ändern



Wackenhut SP 35/3 1.950 € (Netto) 2.320 € (Brutto) 19,00% MwSt. EZ 06/1995, Nutzlast 27.900 kg, 3 Achsen Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 36.100 kg Josef Müller GmbH (5) DE-52146 Würselen, Händler Leasing Kontakt Parken

Achsen 3 ändern

Zul. Gesamtgewicht Beliebiger ändern

Nutzlast Beliebiger ändern

Ausstattung ABS (15) EBS (1) Luftfederung (27)



Schmitz Cargobull Oplegger 3-assis 2.450 € (Netto) 2.964 € (Brutto) 21,00% MwSt. EZ 11/1998, Nutzlast 27.720 kg, 3 Achsen Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg CRM Trucks & Trailers bv (1) NL-2651 AN Berkel en Rodenrijs, Händler Leasing Kontakt Parken

Mehr...

Vermietung möglich

Anbieter Beliebiger Privatanbieter (0) Händler (27) Firmenfahrzeuge (0)



Andere Fruehauf semie 2.900 € (Netto) 3.509 € (Brutto) 21,00% MwSt. EZ 12/1995, Nutzlast 32.930 kg, 3 Achsen Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 38.000 kg JB Trading b.v. (10) NL-6716 AK Ede, Händler Leasing Kontakt Parken

Händlerbewertung Beliebiger

Ab



Andere MOL MOL ST1213/27TRI/38ST 2.900 € (Netto)

3. sz. molleket



Vriesoord Trucks B.V. (4)
 NL-5234 KC 's-Hertogenbosch, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken



Kel-Berg MOD 39

3.450 € (Netto)
 4.174 € (Brutto)
 21,00% MwSt.

EZ 03/1996, 3 Achsen
 Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 39.000 kg

BRAEM nv (8)
 BE-8610 Handzame, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken



Andere Other York Open oplegger 3-assig/13.6m

3.500 € (Netto)
 4.235 € (Brutto)
 21,00% MwSt.

EZ 06/1995, 3 Achsen
 Pritsche



CRM Trucks & Trailers bv (1)
 NL-2651 AN Berkel en Rodenrijs, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken



Andere Other M&G Open 3-assig/13.6m

3.500 € (Netto)
 4.235 € (Brutto)
 21,00% MwSt.

EZ 06/1995, 3 Achsen
 Pritsche



CRM Trucks & Trailers bv (1)
 NL-2651 AN Berkel en Rodenrijs, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken



Schmitz Cargobull open laadbak Disc brakes

3.600 € (Netto)
 4.356 € (Brutto)
 21,00% MwSt.

EZ 12/1998, Nutzlast 31.830 kg, 3 Achsen
 Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 38.000 kg

JB Trading b.v. (10)
 NL-6716 AK Ede, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken



Andere Schroeder S 24-10-C-4-3

3.800 € (Netto)
 4.408 € (Brutto)
 16,00% MwSt.

EZ 10/1994, 3 Achsen
 Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 36.000 kg

Gassmann GmbH (32)
 DE-37120 Bovenden, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken



Schmitz Cargobull S01, Mercedes Achsen, Pritsche, Standard

3.900 € (Netto)
 4.641 € (Brutto)
 19,00% MwSt.

EZ 11/1998, Nutzlast 28.800 kg, 3 Achsen
 Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

Ap



EZ 10/1997, Nutzlast 31.870 kg, 3 Achsen
Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 38.000 kg

BRAEM nv (8)
BE-8610 Handzame, Händler

Leasing

Kontakt

Parken

3.509 € (Brutto)
21,00% MwSt.

Detailsuche

Passend zu Deiner Suche

Beliebte Marken

[Andere \(10\)](#)

[Schmitz Cargobull \(4\)](#)

[Nootboom \(2\)](#)

[Samro \(2\)](#)

[Faymonville \(1\)](#)



**Andere FRUEHAUF
PLUIMVEE/VOLAILE/POULTRY**

2.900 € (Netto)
3.509 € (Brutto)
21,00% MwSt.

EZ 11/1997, Nutzlast 33.920 kg, 3 Achsen
Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 43.460 kg

BRAEM nv (8)
BE-8610 Handzame, Händler

Leasing

Kontakt

Parken



Samro Open 3-assig

3.250 € (Netto)
3.932 € (Brutto)
21,00% MwSt.

EZ 11/1997, 3 Achsen
Pritsche



CRM Trucks & Trailers bv (1)
NL-2651 AN Berkel en Rodenrijs, Händler

Leasing

Kontakt

Parken



Casa en la playa en Mallorca

✕



Samro Open 3-assig

3.250 € (Netto)
3.932 € (Brutto)
21,00% MwSt.

EZ 11/1997, 3 Achsen
Pritsche



CRM Trucks & Trailers bv (1)
NL-2651 AN Berkel en Rodenrijs, Händler

Leasing

Kontakt

Parken



Kögel SN24 Bordwandaufleger

3.300 € (Netto)
3.960 € (Brutto)
20,00% MwSt.

EZ 10/1998, Nutzlast 26.300 kg, 3 Achsen
Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

MG Handel GmbH / Hama Austria GmbH (7)
AT-4063 Hörsching, Händler

Leasing

Kontakt

Parken



Groenewegen DRO 12 27

3.400 € (Netto)
4.114 € (Brutto)
21,00% MwSt.

EZ 05/1997, Nutzlast 32.007 kg, 3 Achsen
Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 39.000 kg



JARKAS Automobile (9)
DE-59590 Geseke, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken



12 **Pacton TPD 345 | Alu borden | 2 steering axles**

5.250 € (Netto)
6.352 € (Brutto)
21,00% MwSt.

EZ 12/1996, Nutzlast 34.340 kg, 3 Achsen
Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 45.000 kg

Van der Heiden Trucks bv (2)
NL-2964BK Groot-Ammers, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken

Google Anzeigen

Gebrauchte Nutzfahrzeuge - Jetzt beim Profi kaufen

[Anzeige](#) | [www.klv.rent/](#) | +49 800 5587368

Alle Fahrzeuge der Mietflotte werden fach- und sachkundig gewartet, junge Gebrauchte kaufen. Трактор грузовик. markenunabhängig mieten. прицеи Грузовик 6 / y. Partner des Mittelstandes. Typen: Sattelzugmaschine SZM, Sattelaufleger Trailer, Abrollkipper Absetzkipper, BDF Wechselfahrgestelle, LKW Anhänger.

Nutzfahrzeuge günstig kaufen | eBay

[Anzeige](#) | [www.ebay.de/](#)

Schau Dir Angebote von Top Brands auf eBay an. Kauf Bunter! Top-Marken. Jetzt eBay Plus testen. eBay-Käuferschutz. Riesige Auswahl. Bei eBay verkaufen. Einfache Rückgabe. Typen: Fashion, Haus & Garten, Elektronik, Motors, Freizeit & Sport, Business & Industrie.



7 **Andere Tang Ausziehbarer Teleskopauflieger, 2 Achsen Gel**

6.500 € (Netto)
7.800 € (Brutto)
20,00% MwSt.

EZ 06/1996, 3 Achsen
Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 38.000 kg

MG Handel GmbH / Hama Austria GmbH (7)
AT-4063 Hörsching, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken



18 **Andere Other Dennison Open 3-axsig Uitschuijbaar 6.10m**

6.500 € (Netto)
7.865 € (Brutto)
21,00% MwSt.

EZ 06/1995, 3 Achsen
Pritsche



CRM Trucks & Trailers bv (1)
NL-2651 AN Berkel en Rodenrijs, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken



Video 15

Andere Janzen, Wehm / Palfinger 26000 + Zange

6.900 € (Netto)
8.211 € (Brutto)
19,00% MwSt.

EZ 07/1994, 3 Achsen
Pritsche, Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

Palfinger 26000/Zange



Qadirsada Nutzfahrzeuge GmbH (17)
DE-22113 Hamburg, Händler

[Leasing](#)

[Kontakt](#)

Parken

Google Anzeigen

[box24.de](#)

[Zur Website](#)

Frachtenbörse box24

[Anzeige](#) | Online Speditionsangebote abfragen z.B. stark reduzierte Leerfahrten!

Rendezés

Szűrés

Mentés

SCHWARZMÜLLER spa 3/e**600 000 Ft**

+ 27% ÁFA

1993

? km-re

1.

4

SCHMITZ SPR 24/L**650 000 Ft**

+ 27% ÁFA

1997/12

? km-re

2.

6

KÖGEL sn24**750 000 Ft**

+ 27% ÁFA

1993/6

? km-re

3.

5

EGYEDI SCHAUB BE félpót Koffer+HF**750 000 Ft**

+ 27% ÁFA

1996

? km-re

4.

9

SCHMITZ SKO 24**950 000 Ft**

+ 27% ÁFA

1995/6

? km-re

5.

5

EGYEDI Fankhauser BE félpót P+P+HF

Érdekl, milyen távolságra van a meg hirdetett járművek között?

1 250 000 Ft

+ 27% ÁFA

1997

? km-re

Igen

Nem

6.



11 HD

SCHMITZ SCS-24



3 HD

1 500 000 Ft

1998

? km-re

7.

EGYEDI Krapf BE félpót HIAB 035 daruval



9 HD

1 650 000 Ft

+ 27% ÁFA

1998

? km-re

8.

LECINENA 10-24



6 HD

1 650 000 Ft

1998/5

? km-re

9.

KÖGEL Sn24P



6 HD

1 700 000 Ft

+ 27% ÁFA

1998/4

? km-re

10.

KÖGEL Sn24



3 HD

1 890 000 Ft

+ 27% ÁFA

1995

? km-re

11.

Jumbo D0240 ZS Érdemes-e nyitni a felhívásra vannak Öntől a meghirdetett járművek között?

2 950 000 Ft

Igen

Nem